

Odpowiedź na pytania ofertowe firmy z dnia 19.05.2016 r. :

Ad. 1 - wymagana zgoda projektanta Ad.

2 - tak.

Ad. 3 - przedmiary są materiałami pomocniczymi, wobec tego oferent może korygować nakłady i podstawy wyceny w swojej ofercie.

Ad. 4 - błąd przedmiaru - należy uwzględnić obudowę stropu w korytarzu 302.

Ad. 5 - poz. 9 należy wykreślić. Te roboty będą wykonane w następnym etapie robót.

Ad. 6 - błąd przedmiaru. Z poz. 68 należy wykreślić 65,468 m² wełny mineralnej.

Ad. 7 - nowa folia jest ujęta w poz. 70. Stara folia została zamontowana prowizorycznie, wobec tego nakład pracy na jej usunięcie jest minimalny.

Ad. 8 - należy uwzględnić te roboty. Ad.

9 - należy uwzględnić te roboty.

Odpowiedź na pytania ofertowe firmy z dnia 20.05.2016 r. :

Ad. 1 - instalacja SAP będzie montowana w następnym etapie robót. Ad.

2 - powinno być 2 szt.

Ad. 3 - błąd przedmiaru - powinno być 2 szt.

Ad. 4 - błąd przedmiaru - powinno być w poz. 20 - 9,453 m², a w poz. 99 - 7,065 m²

Ad. 5 - błąd przedmiaru - powinno być 25,434 m²

Ad. 6 - wyloty wentylacji grawitacyjnej z sanitariatów 313 i 314, oraz z klatki schodowej będą systemowe dachowe, ujęte w przedmiarze w poz. 101.

Ad. 7 - pominięto klapę posarową na wylocie z klatki schodowej, ponieważ wylot będzie systemowy dachowy.

Ad. 8 - błąd przedmiaru - należy uwzględnić te kanały w pom. 305 i 307

Ad. 9 - zgodnie z wymogami, należy uwzględnić wszystkie roboty pomocnicze i uzupełniające, należy wykonać otwory na kanały wentylacyjne w stropie drewnianym.

Opracował A. Szczepkowski

Szczecin, 21 maja 2016 r.